


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA RJ 104, KM 8,5
Foto 01: Guarda Corpo Danificado




Engº Francisco Rodrigues da Silva
Assessor Regional II - DER-RJ
ID: 5118158-9
Matr.: 91374-6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA RJ 104, KM 8,5
Fotos 02: Fixação do Guarda Corpo Comprometido



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA RJ 104, KM 8,5

Foto 03: Deterioração Corrimão Guarda Corpo

